

平成30年度 立山町内通学路の要対策箇所一覧 (1/7)

平成30年9月時点

黒:実施済 赤:対策中 青:検討中

【立山北部小学校】

番号	箇所名・住所	対象道路	通学路の状況・危険の内容	路線名	対策内容と実施状況
①	ニツ塚、浦田、田添地内	県道	歩道が狭く、波打って歩きにくい 交通量が多く子供の横断が不安	(主)立山水橋線 (主)富山立山公園線	歩道の拡幅、フラット化(バリアフリー化) カラー舗装 } [立山水橋線] 歩道設置 [富山立山公園線]
②	ニツ塚地内	【交差点】 県道 町道	信号の青時間が短く、子供が横断できるか不安	(主)立山水橋線 町道ニツ塚辻線	信号サイクルタイムの調整 交通指導員の配置 PTAによる見守りなど
③	ニツ塚～辻地内	町道	歩道施設の老朽化(側溝蓋の欠損など)	町道ニツ塚辻線	歩道施設を改築
④	寺田地内 [新川保育所 西側]	町道	橋が狭く、子供と車が輻輳する	町道女川新浦田線	路肩拡幅(橋りょうの架け替えによる) カラー舗装等
⑤	泉地内	県道	カーブ区間が連続していて危険	(主)富山上市線	児童への安全教育 PTAによる見守りなど
⑥	浦田地内	【踏切】 町道	踏切が狭く、子供と車が輻輳する	町道女川新浦田線	踏切の拡幅
⑦	田添地内	【踏切】 町道	踏切内に歩道がなく、子供と車が輻輳する	町道日中田添線	踏切の拡幅
⑧	寺田地内	町道	幅員が狭く、子供と車が輻輳する	町道泉沢端線	路肩拡幅
⑨	辻地内	県道	アンダーパスの出入り口が暗い	(主)富山立山魚津線 (アンダーパス)	防犯灯の設置

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、警察、県道路管理者、町道路管理者、交通安全協会、交通指導員会、保護者等、地域住民等

平成30年度 立山町内通学路の要対策箇所一覧 (2/7)

平成30年9月時点

黒:実施済 赤:対策中 青:検討中

【立山中央小学校】

番号	箇所名・住所	対象道路	通学路の状況・危険の内容	路線名	対策内容と実施状況
①	前沢地内	町道	交差点等の形状が悪く、歩行者が危険 歩道がなく通過交通が多くて危険 外側線が消えかかっている	町道上前沢線 町道上前沢坂井沢線 町道弧原半屋線	路肩拡幅(側溝を暗渠化し歩行空間を確保) 外側線表示(引き直しなど)、路側帯のカラー舗装 路肩拡幅(側溝を暗渠化し歩行空間を確保) 路側帯のカラー舗装 交差点の注意喚起路面表示 } 交差点部分
②	榎、大窪開地内	町道	歩道がなく通過交通が多くて危険	町道五百石道源寺線	道路施設の適切な維持管理(白線の引き直しなど) ラバーボールの設置(榎交差点)
③	前沢地内	町道	交通量が多い道路を子供が横断して不安	町道前沢中央線 町道弧原半屋線	信号機を設置
④	榎、向新庄地内 [あるぺんタウン付近]	町道	歩道が狭く、大型車の交通が多い為、接触する恐れがある	町道坂井沢大清水線	歩道の拡幅 路面表示(冠水対策)の設置
⑤	榎、向新庄地内	町道	幅員が狭く、子供と車が輻輳する	町道大清水榎線 町道古川線	道路の拡幅
⑥	東大森地内	町道	側溝に蓋が無く、子供と車が輻輳する	町道泊東大森線	路肩拡幅
⑦	大清水、高原八ツ屋地内	町道	幅員が狭く、子供と車が輻輳する	町道大清水高原 八ツ屋線	道路の拡幅 一時停止「止まれ」を新設
⑧	道新地内	県道	幅員が狭く、子供と車が輻輳する	(一)西大森前沢線	路肩の拡幅
⑨	前沢地内 [雄山中学校 西側]	町道	押しボタン信号機はあるが、 赤信号でも通過する車がある	町道前沢中央線	停止線の引き直し 注意喚起のためのカラー舗装等
⑩	五百石、中米沢地内	町道	歩道の老朽化 幅員が狭く、子供と車が輻輳する	町道五百石東線	歩道のフラット化(バリアフリー化) 路肩拡幅(開渠部分の蓋かけ)
⑪	前沢地内 [立山中央小プール 北側]	【交差点】 町道	横断歩道がなく、何も目印が無いところを横断している	町道上前沢支線 町道上前沢坂井沢線	横断歩道の設置
⑫	前沢新町地内	【交差点】 町道	交通量が多く、道路を横断するのが危険	町道大日町米沢線 町道前沢中央線	横断歩道の設置

⑬	前沢新町・大窪地内 [前沢新町内のカーブ] [雄山中学校通学路]		町道	交通量が多く、スピードを出す車が多い (特にカーブの部分が危険)	町道前沢中央線 町道五百石利田線	路面表示(注意喚起) 外側線の引き直し
⑭	大窪地内 [大窪ニュータウン南側]		町道	道幅が急に狭くなる場所があり、子供と車が輻輳する	町道前沢榎線	外側線の引き直し
⑮	前沢地内 [日俣団地]	【交差点】	県道 町道	一時停止の標識が分かりにくい	(一)立山水橋線 町道日俣団地8号線	一時停止の標識の位置を調整
⑯	榎地内	【踏切】	町道	遮断機・警報機がなく危険	町道日俣榎線	保安施設(踏切など)の整備
⑰	坂井沢～榎～米沢地内		町道	交通量が多く、スピードを出す車が多い	町道大山上市線	路肩拡幅(側溝を暗渠化し歩行空間を確保) 路側帯のカラー舗装
⑱	五百石、中米沢地内	【交差点】	県道	横断歩道が無い 歩道が無く、子供と車が輻輳して危険	(主)富山立山魚津線 (主)富山立山公園線	道路の拡幅 横断歩道の設置
⑲	前沢新町地内	【交差点】	町道	自転車が、一時停止を守らない 横断歩道があるが、止まらない車が多い	町道大日橋米沢線 町道下前沢線	路側帯のカラー舗装 PTAによる見守りなど
⑳	前沢新町地内		県道	交通量が多く、スピードを出す車が多い	(主)立山水橋線	路側帯のカラー舗装
㉑	前沢新町地内		町道	外側線が消えている	町道浦田下前沢線	外側線の引き直し
㉒	半屋、蔵本新地内		町道	水路に転落する恐れがある	町道弧原半屋線 町道半屋1号線	転落防止柵の設置

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、警察、県道路管理者、町道路管理者、交通安全協会、交通指導員会、保護者等、地域住民等

平成30年度 立山町内通学路の要対策箇所一覧 (3/7)

平成30年9月時点

黒:実施済 赤:対策中 青:検討中

【高野小学校】

番号	箇所名・住所	対象道路	通学路の状況・危険の内容	路線名	対策内容と実施状況
①	江崎地内 【交差点】	県道	歩車道境界ブロックが低く車が飛び込まないか不安 通過交通が多くて危険[江崎交差点]	(一)日中五百石線	歩車道境界ブロックの更新 [江崎交差点] 横断歩道の引き直しにより、待ち滞留スペースの確保 交通指導員の配置 PTAによる見守りなど
②	米沢地内 【交差点】	県道 町道	横断歩道前後の見通しが悪くて危険	(一)日中五百石線 町道米沢東線 町道米沢中線	[県道] 交差点の注意喚起路面表示、カラー舗装 [町道] 外側線の明確化、隅切部にラバーポール設置 「交通安全フラッグ」の設置
③	野町地内 【交差点】	県道 町道	歩道が無く、通過交通が多くて危険	(一)日中五百石線 町道野町2号線	横断歩道の設置を検討 待ち滞留スペースの検討
④	野町、下新地内	町道	交通量が多く、子供の横断が不安	町道日中田添線 町道野町高原線	一部路肩を拡幅、横断歩道の設置 歩道設置、PTAによる見守りなど 下竹橋(歩道橋)の設置
⑤	金剛新地内	県道	道幅が狭く、特に冬期間の通行が危険	(一)谷口沢新線	ラバーポール等の注意喚起物をの設置 路肩をコンクリートで保護(路肩の明確化) PTAによる見守りなど
⑥	米沢地内	町道	歩道が狭く、通過交通が多くて危険 歩道施設の老朽化(側溝蓋の欠損など)	町道駅前線	側溝蓋の修繕
⑦	江崎地内 [高野小学校 正門付近]	町道	側溝に蓋が無く、子供と車が輻輳する	町道野町幅下線	路肩拡幅(側溝を暗渠化し歩行空間を確保)
⑧	金剛新地内	県道	水路に転落する恐れがある	(一)谷口沢新線	転落防止柵の設置
⑨	沢新～金剛新地内	県道	防犯灯が少ないため、夜間が暗く危険	(一)谷口沢新線	防犯灯の設置

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、警察、県道路管理者、町道路管理者、交通安全協会、交通指導員会、保護者等、地域住民等

平成30年度 立山町内通学路の要対策箇所一覧(4/7)

平成30年9月時点

黒:実施済 赤:対策中 青:検討中

【利田小学校】

番号	箇所名・住所	対象道路	通学路の状況・危険の内容	路線名	対策内容と実施状況
①	利田地内	県道	歩道がなく、交差点に子供が溜まるスペースがない	(主)富山外郭環状線	歩道設置
②	利田地内	町道	歩道がなく、直線区間で車がスピードを出して危険	町道下利田大石原線	歩道設置
③	利田地内	町道	歩道がなく、車と子供が輻輳して危険 一旦停止が守られない	町道利田二ツ塚線 町道五百石利田線	外側線表示、交差点の注意喚起路面表示
④	利田・大窪地内 [大窪地内のカーブ] [雄山中学校通学路]	町道	歩道がなく、車と子供が輻輳して危険 (依然として危険を感じる)	町道五百石利田線	外側線表示、路面表示(注意喚起)
⑤	利田地内	町道	隅切部に車が入り込み、子供が危険	町道利田田添線	外側線表示、ラバーポール設置
⑥	利田地内	【交差点】 県道 町道	歩行者からの視点で、車両用信号機がみえにくい	(主)富山外郭環状線 町道利田田添線	歩行者用信号機の設置
⑦	銚木・利田(曾我～下利田)地内	八幡川 (法定外水路) 町道	八幡川が氾濫するごとに、通学路などに被害を与えている	八幡川(法定外水路) 町道下利田大石原線 町道銚木下利田線 町道銚木支線 町道銚木塚越線	八幡川の改修 路側帯のカラー舗装(橋りょう部) 外側線の引き直し
⑧	利田(日水)・野口地内 [コンフォートタウン野口 南側]	【交差点】 県道 町道	北側に歩道がなく、車道を横断して南側の歩道に移動するのが危険 交差点にたまり空間がない	(一)岩嶺寺大石原水橋線 町道利田田添線	外側線の引き直し(路側帯のカラー舗装等) PTAによる見守りなど 交差点の一部を拡幅し、溜りスペースを確保
⑨	利田(上野～立泉寺)地内	【交差点】 町道	歩道がなく、車と子供が輻輳して危険 交差点バチ部分に車が突っ込む事故が多い	町道下利田大石原線 町道利田田添線	外側線表示 路側帯のカラー舗装 交差点バチ部分に防護柵設置
⑩	利田(下利田)地内 [利田小学校 正門前]	町道	横断歩道があるが、危険を感じる (ドライバーの安全意識が低い)	町道五百石利田線	「この先 学童横断注意」の看板設置
⑪	利田(上利田)地内	町道	一時停止に標識がない 高速で通過する車両があり危険	町道立泉寺利田線 町道上野日置線	「スピードおとせ」の看板設置 外側線の引き直し(ドットライン等を追加)
⑫	利田(立泉寺)地内	町道	防犯灯が無い場合、夜間が暗く危険	町道五百石利田線	防犯灯の設置

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、警察、県道路管理者、町道路管理者、交通安全協会、交通指導員会、保護者等、地域住民等

平成30年度 立山町内通学路の要対策箇所一覧 (5/7)

平成30年9月時点

黒:実施済 赤:対策中 青:検討中

【日中上野小学校】

番号	箇所名・住所	対象道路	通学路の状況・危険の内容	路線名	対策内容と実施状況
①	日中上野地内	県道	スピードを出す車が多く事故が起きないか不安	(一)寺坪上市線	減速マーク路面表示
②	福田地内	県道	スピードを出す車が多く事故が起きないか不安	(一)谷口沢新線	減速マーク路面表示 カラー舗装 PTAによる見守りなど
③	日中上野地内	町道	スピードを出す車が多く、交差点の見通し、線形が悪く危険	町道四谷尾金剛新線	外側線表示、減速マーク路面表示
④	福田地内	町道	通過交通が多く、子供と車が輻輳し危険	町道福田柴山線	「通学路」路面表示 路肩の修繕や視線誘導標の設置等により、歩行性をよくする
⑤	坂井沢～石坂地内 [雄山中学校・立山中央小学校兼通学路]	町道	歩道がなく、交通量も多い 子供と車が輻輳し危険	町道坂井沢白岩線	歩道の設置、路面表示等
⑥	日中上野～柴山地内 [日中柴山 押しボタン式信号機付近]	県道	歩道がなく、直線区間で車がスピードを出して危険	(一)寺坪上市線	速度違反の取り締まり 交通安全指導 (交通指導員の配置及びPTAによる見守りなど) 押しボタン式信号機のボタンスイッチの方向修正

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、警察、県道路管理者、町道路管理者、交通安全協会、交通指導員会、保護者等、地域住民等

【立山小学校】(旧 新瀬戸小含む)

番号	箇所名・住所	対象道路	通学路の状況・危険の内容	路線名	対策内容と実施状況
①	上末地内	県道	歩道がなく、交差点に子供が溜まるスペースがなく危険	(一)寺坪上市線	外側線の明確化、歩車道境界ブロック設置
②	上末地内	【交差点】 県道 町道	歩道が無い県道を子供が横断して不安	(一)寺坪上市線 町道白岩新瀬戸線 町道新瀬戸下田線	信号機を設置(H24) [新瀬戸小の休校に伴い、信号機の撤去と、 路面表示を実施(注意喚起)(H28)]
③	小林、末上野地内	町道	道路が狭く、カーブのため見通しが悪い	町道新瀬戸小林線	「通学路」看板の設置
④	上末地内(小学校 グランド北側) [雄山中学校 通学路]	町道	大きな用水が隣接し、転落の恐れあり	町道白岩新瀬戸線	ガードレール(転落防止柵)の改修
⑤	上末・瀬戸新地内 [雄山中学校 通学路]	県道 町道	通過交通が多くて危険 交差点で車の巻き込みの恐れがある	(一)寺坪上市線 町道新瀬戸下田線	交差点改良、路肩拡幅
⑥	上瀬戸・下瀬戸・芦見地内	県道	車道と歩道の区別が明確ではない	(一)小又下段線	外側線の引き直し

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、警察、県道路管理者、町道路管理者、交通安全協会、交通指導員会、保護者等、地域住民等

平成30年度 立山町内通学路の要対策箇所一覧(6/7)

平成30年9月時点

黒:実施済 赤:対策中 青:検討中

【釜ヶ淵小学校】

番号	箇所名・住所	対象道路	通学路の状況・危険の内容	路線名	対策内容と実施状況
①	道源寺地内	県道	交差点で車の巻き込みの恐れがある	(一)西大森寺坪線	ラバーポールの設置
②	道源寺地内	県道	歩道が無く、子供と車が輻輳して危険	(一)西大森寺坪線	路肩拡幅(開渠部分の蓋かけ)
③	道源寺地内	県道	歩道が無く、通過交通が多くて危険	(主)富山立山公園線	路側帯のカラー舗装
④	道源寺地内	県道	歩道が無く、通過交通が多くて危険 (路側帯のカラー舗装が経年劣化している)	(主)富山立山公園線	路側帯のカラー舗装(修繕) 路肩拡幅
⑤	道源寺地内	町道	植栽が繁茂し見通しが悪い	町道五百石道源寺線	植栽の剪定
⑥	道源寺、寺坪地内	県道	植栽が繁茂し見通しが悪い	(一)西大森寺坪線 (一)寺坪上市線	植栽の剪定
⑦	道源寺、沢中山地内	町道	歩道が無く、通過交通が多くて危険	(一)西大森寺坪線 町道末三賀道源寺線 町道道源寺線 町道東中野新道源寺線	「ゾーン30」の指定 外側線の引き直し 路側帯のカラー舗装
⑧	道源寺地内	【交差点】 県道 町道	交差点で車の巻き込みの恐れがある	(一)西大森寺坪線 町道五百石道源寺線	路肩拡幅(開渠部分の蓋かけ)[県道の部分] 路肩拡幅(開渠部分の蓋かけ)[町道の部分]
⑨	末三賀地内	町道	幅員が狭く、子供と車が輻輳する	町道末三賀道源寺線	道路の拡幅
⑩	道源寺地内	県道	水路に転落する恐れがある(北側・南側の2箇所)	(一)西大森寺坪線	転落防止柵の設置(北側) ラバーポールの設置(南側)
⑪	道源寺地内	町道	幅員が狭く、子供と車が輻輳する	町道道源寺東線	路肩拡幅(開渠部分の蓋かけ)

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、警察、県道路管理者、町道路管理者、交通安全協会、交通指導員会、保護者等、地域住民等

平成30年度 立山町内通学路の要対策箇所一覧 (7/7)

平成30年9月時点

黒:実施済 赤:対策中 青:検討中

【立山小学校】

番号	箇所名・住所	対象道路	通学路の状況・危険の内容	路線名	対策内容と実施状況
①	宮路地内	県道	外側線が消えかかり、子供と車が輻輳する	(一)立山水橋線	外側線の引き直し
②	宮路地内	町道	一部側溝に蓋が無く、幅員が狭いため、子供と車が輻輳する	町道岩嶺寺宮路線	路肩拡幅
③	吉峰野開～栃津地内	林道	山肌が崩れ、落石がある (サルなどが山肌を荒らしている) 転落防止柵(ガードレール)の支柱が壊れている	林道吉峰線	転落防止柵の修繕 スクールバスの通年化
④	宮路・下田地内 [岩嶺寺駐在所付近]	町道	水路に転落する恐れがある	町道下田東中野新線	外側線の引き直し 転落防止柵の修繕 交通安全指導(水路付近を歩かない)
⑤	宮路地内	県道	植え込みが繁り見通しが悪い	(一)立山水橋線	植栽の剪定
⑥	宮路地内	【交差点】 県道 町道	信号の青時間が短く子供の横断が不安	(一)立山水橋線 町道岩嶺寺宮路線 町道東中野新道源寺線	歩行者用信号灯器を設置
⑦	宮路地内 [岩嶺保育所付近]	【交差点】 県道 町道	植え込みが繁り見通しが悪い(H24と同箇所) 町道の外側線が消えかかっている カーブミラー鏡面の老朽化 水路に転落する恐れがある	(一)立山水橋線 町道下田東中野新線	[ハード] 外側線表示 カーブミラーの更新 転落防止柵の設置  [ソフト] 植栽の剪定
⑧	宮路地内	【交差点】 県道 町道	交差点で車の巻き込みの恐れがある 植え込みが繁り見通しが悪い	(一)立山水橋線 町道岩嶺寺宮路線 町道東中野新道源寺線	[ハード] 外側線表示、ラバーポール設置  [ソフト] 植栽の剪定
⑨	下田地内	県道	横断歩道があるが、通過交通が多くて危険	(主)富山立山公園線	「交通安全フラッグ」の設置
⑩	吉峰野開	町道	外側線が消えている	町道吉峰栃津線	外側線の引き直し
⑪	岩嶺寺・宮路地内	町道	一部側溝に蓋が無く、幅員が狭いため、子供と車が輻輳する	町道岩嶺寺2号線 町道宮路支線	路肩拡幅

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、警察、県道路管理者、町道路管理者、交通安全協会、交通指導員会、保護者等、地域住民等