


利田小学校

要対策箇所一覧
(令和7年10月現在)

【利田小学校】 対策位置図



立山町内通学路の要対策箇所一覧

令和7年10月現在

【利田小学校】

黒：対策済 赤：対策中 青：検討中

今年度要望 点検箇所	番号	箇所名・住所	対象 道路	通学路の状況・危険の内容	路線名	担当	対策内容と実施状況	
	D-1	利田地内	県道	歩道が無く、交差点に子供が溜まるスペースが無い	(主) 富山外郭環状線			
	D-2	利田地内	町道	歩道が無く、直線部で車がスピードを出して危険	町道下利田大石原線	町(建設)	歩道設置	対策済
	D-3	利田地内	町道	歩道が無く、子供と車が輻輳する	町道利田二ツ塚線	町(建設) 町(建設)	外側線表示 交差点の注意喚起路面表示	対策済
	D-4	利田地内	町道	歩道が無く、子供と車が輻輳する	町道五百石利田線	町(建設) 町(建設)	外側線表示 交差点の注意喚起路面表示	対策済
	D-5	利田・大窪地内	町道	歩道が無く、子供と車が輻輳する	町道五百石利田線	町(建設) 町(建設)	外側線の引き直し 交差点の注意喚起路面表示	対策済
	D-6	利田地内	【交差点】 町道	隅切部に車が入り込み、子供が危険	町道利田田添線	町(建設) 町(建設)	外側線表示 隅切部にラバーボール設置	対策済
	D-7	利田地内	【交差点】 県道	歩行者からの視点で、車両用信号機が見えにくい	(主) 富山外郭環状線	警察	歩行者用信号機の設置	対策済
	D-8	曾我～下利田地内	町道	八幡川が氾濫することにより、通学路などに被害を与えている	町道下利田大石原線	町(建設)	路側帯のカラー舗装	対策済
	D-9	曾我～下利田地内	町道	八幡川が氾濫することにより、通学路などに被害を与えている	町道鉾ノ木下利田線	町(建設)	外側線の引き直し	対策済
	D-10	曾我～下利田地内	町道	八幡川が氾濫することにより、通学路などに被害を与えている	町道鉾ノ木支線	町(建設)	外側線の引き直し (橋梁部)	対策済
	D-11	曾我～下利田地内	町道	八幡川が氾濫することにより、通学路などに被害を与えている	町道鉾ノ木塚越線	町(建設)	外側線の引き直し	対策済
	D-12	曾我～下利田地内		八幡川が氾濫することにより、通学路などに被害を与えている	八幡川	町(建設)	八幡川の改修	対策済
	D-13	利田(日水)・野口地内	【交差点】 県道	交差点に溜まり空間が無い	(一) 岩崎寺大石原水橋線	町(建設) 県	交差点の一部を拡幅 溜まりスペースを確保	対策済
	D-14	利田(日水)・野口地内	町道	北側に歩道が無く、車道を横断して南側の歩道に移動するのが危険	町道利田田添線	県	外側線の引き直し	対策済
	D-15	利田(日水)・野口地内	町道	北側に歩道が無く、車道を横断して南側の歩道に移動するのが危険	町道利田田添線	学校	P T Aによる見守りなど	対策済
	D-16	利田(上野～立泉寺)地内	町道	歩道が無く、車と子供が輻輳する	町道下利田大石原線	町(建設) 町(建設)	外側線表示 路側帯のカラー舗装	対策済
	D-17	利田(上野～立泉寺)地内	【交差点】 町道	交差点部分に車が突っ込む事故が多い	町道利田田添線	町(建設)	防護柵設置	対策済
	D-18	利田(下利田)地内	町道	横断歩道があるが、危険を感じる	町道五百石利田線	安全協会	注意看板の設置	対策済
	D-19	利田(上利田)地内	町道	一時停止に標識がない	町道立泉寺利田線	安全協会	注意看板の設置	対策済
	D-20	利田(上利田)地内	町道	高速で通過する車両があり危険	町道上野日置線	町(建設)	外側線の引き直し(ドッドライン等を追加)	対策済
	D-21	利田(立泉寺)地内	町道	防犯灯が無いため、夜間が暗く危険	町道五百石利田線	町(住民)	防犯灯の設置	対策済
	D-22	利田地内	【交差点】 県道	交差点北西の新住宅団地にて、将来、子供たちの通学路に	(主) 富山外郭環状線	警察	歩行者用信号機の移設(増設) R4.4 増設完了	対策済
	D-23	利田地内	【交差点】 町道	信号の北側と南側で歩道が逆側にあるので、横断歩道を2度渡らなくてはならない	町道利田田添線	町(建設) 町(建設)	北東側の隅切り拡幅 横断歩道の位置を変更	対策済
	D-24	利田地内	【交差点】 町道	南北方向に高速で通る車がある	町道五百石利田線	町(建設)	横断歩道のカラー化(R5済)	対策済
	D-25	利田地内	【交差点】 町道	スピードを上げて通行する車が多い	町道利田田添線	町(建設) 町(建設)	隅切り部の拡幅 路面標示による注意喚起(R3済)	対策済
○	D-26	利田地内	町道	横断歩道を設置してほしい	町道五百石利田線	町(建設) 町(建設)	路面標示等の設置 カラー舗装の設置	検討中
○	D-27	浅生地内	県道	車通りが多くスピードも速い。団地側に歩道がなく、横断歩道へ行くのに危険。	(主) 富山外郭環状線	町(教育)	ソフト対策で対応	検討中
	D-28	鉾木地内	【交差点】 町道	企業団地への交通量が多く、子供たちが横断する際に危険である	町道浅生1号線	町(建設)	隅切り部の拡幅	対策中
○	D-29	五郎丸地内	町道	ジョーシンの、シマヤの駐車場の入り口を横切る際に危険である。	町道鉾ノ木下利田線	町(教育)	商業施設への対応依頼	対策済
○	D-30	曾我地内	農道	西側用水路が深く、転落の恐れがある	土地改良区管理農道	町(教育)	ソフト対策(通学路の変更等)	検討中

立山町内通学路の要対策箇所一覧

令和7年10月現在

【利田小学校】

黒：対策済 赤：対策中 青：検討中

今年度要望 点検箇所	番号	箇所名・住所	対象 道路	通学路の状況・危険の内容	路線名	担当	対策内容と実施状況
○	D-31	下利田地内	町道	路肩カラー舗装が薄くなっている	町道線ノ木下利田線	町（建設）	区画線の引き直し 検討中