


通学路点検箇所（令和6年6月25日） 一覧

学校名 立山北部小学校


							小委員会による確認事項	
箇所番号	要望 区分	点検の順番	危険箇所	状況・危険内容	対策優 先順位	検討内容	担当部署	実施対策内容
A-4	継続	1	(主) 富山立山公園線 田添地内	歩道がついておらず子供の歩行が心配。	5	歩道の新設	県	歩道の新設
A-22	新規	2	町道浦田新村線 寺田地内	幅員が狭く、子供と車が輻輳する。	2	路面標示による注意喚起	町（建設）	路面標示による注意喚起
A-20	継続	3	(主) 立山水橋線 浦田地内	交通量が大変多い。（大型車も多い）横断歩道がない場所で横断。安全設備の充実が必要。	1	速度抑制対策	警察	取締り強化
A-23	新規	4	町道二ツ塚辻線 稚子塚地内	道路にくぼみが多く、車の水撥ねがひどい。	6	舗装補修	町（建設）	舗装補修
A-9	継続		(主) 富山上市線 泉地内	カーブ区間が連続し、見通しが悪く危険。車のスピードが速く、交通量が多い。	3	用水路蓋掛けによる歩行空間確保	県	用水路の蓋掛け（R5より実施中）
A-4	継続		(主) 富山立山公園線 田添地内	歩道が狭く歩きにくい。交通量が多く子供の横断が不安。	4	歩道の新設	県	歩道の新設

【立山北部小学校】 点検位置図



立山町内通学路の要対策箇所台帳

点検順番
1

対象校区	【立山北部小学校】	番号	①	管理番号	A-4	作成日	令和6年6月25日
箇所名	田添地内			路線名	(主) 富山立山公園線		
対策担当部署	県	実施状況	対策中		対策後の評価		
通学路の状況・危険の内容 歩道が無く、子供と車が輻輳する							
対策案の検討 歩道の新設				実施対策の内容 歩道の新設			
位置図				現状写真等			
							
				対策中			

立山町内通学路の要対策箇所台帳

点検順番

対象校区	【立山北部小学校】	番号	⑤	管理番号	A-9	作成日	令和6年6月25日
箇所名	泉地内			路線名	(主) 富山上市線		
対策担当部署	県	実施状況	対策中		対策後の評価		
通学路の状況・危険の内容							
カーブが連続して、見通しが悪く危険。							
車のスピードが速く、交通量が多い。							
水路に蓋掛けをして欲しい。							
対策案の検討				実施対策の内容			
用水路蓋掛けによる歩行空間確保				用水路の蓋掛け（R5より実施中）			
位置図							
							
現状写真等							
							
点検状況							

立山町内通学路の要対策箇所台帳

点検順番
2

対象校区	【立山北部小学校】	番号		管理番号	A-22	作成日	令和6年6月25日
箇所名	寺田地内			路線名	町道浦田新村線		
対策担当部署		実施状況		対策済		対策後の評価	
通学路の状況・危険の内容 幅員が狭く、子供と車が輻輳する。							
対策案の検討 路面標示による注意喚起				実施対策の内容 路面標示による注意喚起			
位置図							
現状写真等							
							
							
対策前				対策後			

立山町内通学路の要対策箇所台帳

点検順番
3

対象校区	【立山北部小学校】	番号		管理番号	A-20	作成日	令和6年6月25日
箇所名	浦田地内			路線名	(主) 立山水橋線		
対策担当部署		実施状況	検討中		対策後の評価		
通学路の状況・危険の内容 交通量が多く子供の横断が不安							
対策案の検討 速度抑制対策				実施対策の内容 取締り強化			
位置図							
現状写真等							
点検状況							

立山町内通学路の要対策箇所台帳

点検順番
4

対象校区	【立山北部小学校】	番号		管理番号	A-23	作成日	令和6年6月25日
箇所名	稚子塚地内			路線名	町道ニツ塚辻線		
対策担当部署	町（建設）	実施状況	検討中		対策後の評価		
通学路の状況・危険の内容 道路にくぼみが多く、車の水撥ねがひどい。							
対策案の検討 舗装補修				実施対策の内容 舗装補修			
位置図							
現状写真等							
点検状況							