


通学路点検箇所（令和6年6月27日） 一覧

学校名 利田小学校

箇所番号	要望区分	点検の順番	危険箇所	状況・危険内容	対策優先順位	検討内容	小委員会による確認事項	
							担当部署	実施対策内容
D-26	継続	1	町道五百石利田線 利田地内	・登下校時、多くの児童が横断する。車通も多い。 →横断歩道の設置をお願いしたい。既存の場所も必要であり、横断の際の安全を確保したい。	1	横断歩道設置	町（教育）	ソフト対策で対応
D-27	継続	3	（主）富山外郭環状線 浅生地内	・車通りが多くスピードも速い。団地側に歩道がなく、横断歩道へ行くのに危険。 →道幅を拡張し、団地側にも歩道があるとよい。	2	歩道整備	町（教育）	ソフト対策で対応
D-29	新規	2	町道銚ノ木下利田線 五郎丸	・ジョーシン、シマヤの駐車場への車の出入りが多く、駐車場で入り口を横切る際に危険である。 →注意を促す看板の設置をお願いしたい。	3	区画線の引き直し	町（建設）	区画線の引き直し

【利田小学校】 点検位置図



立山町内通学路の要対策箇所台帳

点検順番
1

対象校区	【利田小学校】	箇所番号	D-26	点検日	令和6年6月27日
箇所名	利田地内		路線名	町道五百石利田線	
対策担当部署	町（教育）	実施状況	検討中	対策後の評価	
通学路の状況・危険の内容					
横断歩道を設置してほしい					
対策案の検討			実施対策の内容		
横断歩道設置			ソフト対策で対応		
位置図					
現状写真等					
					
点検状況					

立山町内通学路の要対策箇所台帳

点検順番
3

対象校区	【利田小学校】	箇所番号	D-27	点検日	令和6年6月27日
箇所名	浅生地内		路線名	(主) 富山外郭環状線	
対策担当部署	県	実施状況	検討中	対策後の評価	
通学路の状況・危険の内容					
車通りが多くスピードも速い。団地側に歩道がなく、横断歩道へ行くのに危険。					
対策案の検討			実施対策の内容		
歩道整備			ソフト対策で対応		
位置図					
現状写真等					
点検状況					

立山町内通学路の要対策箇所台帳

点検順番
2

対象校区	【利田小学校】	箇所番号	D-29	点検日	令和6年6月27日
箇所名	五郎丸		路線名	町道銚ノ木下利田線	
対策担当部署	町（建設）	実施状況	対策済	対策後の評価	
通学路の状況・危険の内容					
ジョーシン、シマヤの駐車場の入り口を横切る際に危険である。					
対策案の検討			実施対策の内容		
区画線の引き直し			区画線の引き直し		
位置図					
現状写真等					
点検時写真			対策後		