


## 通学路点検箇所（令和6年6月26日） 一覧

学校名 高野小学校

箇所番号	要望区分	点検の順番	危険箇所	状況・危険内容	対策優先順位	検討内容	小委員会による確認事項	
							担当部署	実施対策内容
C-7	継続		(一) 日中五百石線 野町地内	朝夕の交通量が多い。平成30年度に歩道の設置を要望したところ、路肩のカラー舗装がなされた。路肩の幅が狭く、端は傾斜していて危険である。また、冬場の凍結・積雪時の危険度の増加等の実態から、再度、区長会長より歩道の延長が要望されている。	1	歩道整備	町（教育）	ソフト対策で対応
C-18	継続	1	(一) 日中五百石線 野町地内	野町、女川新の子供たちが、登下校時に横断している。信号機や横断歩道はない。見通しはよいが、スピードを出す車が多く、危険である。	2	路肩カラー舗装(R3済)	町（教育）	ソフト対策で対応
C-24	継続	3	町道野町高原線 野町地内	令和3年度に交差点に「徐行」の路面標示がされたが、スピードを出す車の抑止にはあまり効果がない。カラー舗装も実施されてはいるものの児童の登校時に危険を感じる。歩行空間の確保のため、区長から町に側溝の暗渠を求める要望を出す予定である。	3	路面標示設置(R4済) 側溝の暗渠化	町（建設）	側溝蓋掛けによる路肩拡幅
C-25	継続	4	町道日中田添線 野町地内	車道が広く、スピードを出して通る車が多い。横断歩道はあるが危険である。また、道路沿いの側溝は幅が大きく転落の恐れがあるため、暗渠の措置をしていただきたい。	4	横断歩道内カラー舗装(R5済)	町（建設）	車道縮小による路肩確保
C-19	継続		(一) 日中五百石線 米沢地内	登下校時、新米沢の子供が2箇所の横断歩道を渡っている。交通量が多く、信号機がないため、横断時に危険が伴う。	5	横断歩道内カラー舗装(R3済)	警察	取締りの強化
C-20	継続		(一) 日中五百石線 米沢地内	横断歩道はあるが、民家のブロック塀があるため左右の見通しが悪い。交通量も多いため危険である。	6	カーブミラー大型化(R4済)	警察	取締りの強化
C-26	継続		(一) 谷口沢新線 金剛新地内	道幅が狭く、特に冬期間の通行が危険である。（伊東議員より）	7	路肩カラー舗装実施(R4済)	町（教育）	ソフト対策で対応
C-27	新規	2	(一) 日中五百石線 野町地内	用水横断部に転落防止柵が無く危険		転落防止柵の設置	県	転落防止柵の設置

# 【高野小学校】 点検位置図

令和6年6月26日



# 立山町内通学路の要対策箇所台帳

点検順番

2

対象校区	【高野小学校】	箇所番号	C-18	点検日	令和6年6月26日
箇所名	野町地内	路線名	(一) 日中五百石線		
対策担当部署	その他	実施状況	検討中 R3	対策後の評価	再検討

通学路の状況・危険の内容

歩道が無く、通過交通が多くて危険  
路肩の幅が狭い

対策案の検討

路肩カラー舗装(R3済)

実施対策の内容

ソフト対策で対応

位置図



現状写真等



点検状況

# 立山町内通学路の要対策箇所台帳

点検順番

1

対象校区	【高野小学校】	箇所番号	C-7	点検日	令和6年6月26日
箇所名	野町地内	路線名	(一) 日中五百石線		
対策担当部署	その他	実施状況	対策中	対策後の評価	

通学路の状況・危険の内容

歩道が無く、通過交通が多くて危険


対策案の検討

歩道整備

実施対策の内容

ソフト対策で対応

位置図



現状写真等




点検状況

# 立山町内通学路の要対策箇所台帳

点検順番

4

対象校区	【高野小学校】	箇所番号	C-24	点検日	令和6年6月26日
箇所名	野町地内	路線名	町道野町高原線		
対策担当部署	町（建設）	実施状況	検討中 R 4	対策後の評価	再検討
<p>通学路の状況・危険の内容</p> <p>路面標記をされたがあまり効果がない</p> <p>登校時に危険を感じる</p>					
<p>対策案の検討</p> <p>路面標示設置 (R4済)</p> <p>側溝の暗渠化</p>			<p>実施対策の内容</p> <p><b>側溝蓋掛けによる路肩拡幅</b></p>		
<p>位置図</p> 					
<p>現状写真等</p> 					
<p>点検状況</p>					

# 立山町内通学路の要対策箇所台帳

点検順番

5

対象校区	【高野小学校】	箇所番号	C-25	点検日	令和6年6月26日	
箇所名	野町地内	路線名	町道日中田添線			
対策担当部署		実施状況	検討中	R 5	対策後の評価	再検討

通学路の状況・危険の内容

- スピードを出して通る車が多い
- 横断歩道があるが危険
- 道路沿いの用水が大きく、転落の危険がある

対策案の検討

横断歩道内カラー舗装 (R5済)

実施対策の内容

車道縮小による路肩確保

位置図



現状写真等



点検状況

# 立山町内通学路の要対策箇所台帳

点検順番

対象校区	【高野小学校】	箇所番号	C-19	点検日	令和6年6月26日
箇所名	米沢地内	路線名	(一) 日中五百石線		
対策担当部署		実施状況	検討中 R3	対策後の評価	再検討
<p>通学路の状況・危険の内容</p> <p>2箇所の横断歩道を渡っている</p> <p>信号機が無く危険</p>					
<p>対策案の検討</p> <p>横断歩道内カラ一舗装 (R3済)</p>			<p>実施対策の内容</p> <p>取締りの強化</p>		
<p>位置図</p> 					
<p>現状写真等</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>対策前</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>対策後</p> </div> </div>					

# 立山町内通学路の要対策箇所台帳

点検順番

対象校区	【高野小学校】	箇所番号	C-20	点検日	令和6年6月26日
箇所名	米沢地内	路線名	(一) 日中五百石線		
対策担当部署		実施状況	検討中 R 4	対策後の評価	再検討
通学路の状況・危険の内容 民家のブロック塀があり左右の見通しが悪い					
対策案の検討 カーブミラー大型化 (R4済)			実施対策の内容 <b>取締りの強化</b>		
位置図					
現状写真等					
対策前			対策後		

# 立山町内通学路の要対策箇所台帳

点検順番

対象校区	【高野小学校】	箇所番号	C-26	点検日	令和6年6月26日
箇所名	金剛新地内	路線名	(一) 谷口沢新線		
対策担当部署	その他	実施状況	検討中 R 4	対策後の評価	再検討

通学路の状況・危険の内容

道幅が狭く、特に冬期間の交通が危険

対策案の検討

路肩カラー舗装実施 (R4済)

実施対策の内容

ソフト対策で対応

位置図



現状写真等



点検状況



対策後

# 立山町内通学路の要対策箇所台帳

点検順番

3

対象校区	【高野小学校】	箇所番号	C-27	点検日	令和6年6月26日
箇所名	野町地内		路線名	(一) 日中五百石線	
対策担当部署	県	実施状況	対策済 R6	対策後の評価	

通学路の状況・危険の内容

用水路横断部に柵が無く危険

対策案の検討

転落防止柵の設置

実施対策の内容

転落防止柵の設置

位置図



現状写真等



点検状況



対策後