


高野小学校

要対策箇所一覧
(令和7年10月現在)

【高野小学校】 対策位置図



立山町内通学路の要対策箇所一覧

令和7年10月現在

【高野小学校】

黒：対策済 赤：対策中 青：検討中

今年度要望 点検箇所	番号	箇所名・住所	対象 道路	通学路の状況・危険の内容	路線名	担当	対策内容と実施状況	
	C-1	江崎地内	【交差点】 県道	歩車道境界ブロックが低く車が飛び込まないか不安	(一) 日中五百石線	県	歩車道境界ブロックの更新	対策済
	C-2	江崎地内	【交差点】 県道	歩車道境界ブロックが低く車が飛び込まないか不安	(一) 日中五百石線	県	防護柵の設置	対策済
	C-3	江崎地内	【交差点】 県道	歩車道境界ブロックが低く車が飛び込まないか不安	(一) 日中五百石線	学校 町(住民)	P T Aによる見守りなど 交通指導員の配置	対策済
	C-4	米沢地内	【交差点】 県道	横断歩道前後の見通しが悪くて危険	(一) 日中五百石線	県 県	交差点の注意喚起路面表示 カラー舗装	対策済
	C-5	米沢地内	【交差点】 町道	横断歩道前後の見通しが悪くて危険	町道米沢東線	町(住民)	「交通安全」フラッグの設置	対策済
	C-6	米沢地内	【交差点】 町道	横断歩道前後の見通しが悪くて危険	町道米沢東線	町(建設) 町(建設)	外側線の明確化 隅切り部にラバーボール設置	対策済
○	C-7	野町地内	【交差点】 県道	歩道が無く、通過交通が多くて危険	(一) 日中五百石線	町(教育)	ソフト対策で対応	対策中
	C-8	野町地内	【交差点】 県道	歩道が無く、通過交通が多くて危険	(一) 日中五百石線	県	待ち滞留スペースの検討	検討中
	C-9	野町地内	【交差点】 町道	歩道が無く、通過交通が多くて危険	町道野町2号線	町(建設)	待ち滞留スペースの検討	検討中
	C-10	野町、下新地内	町道	交通量が多く、子供の横断が不安	町道日中田添線	警察	横断歩道の設置	対策済
	C-11	野町、下新地内	町道	交通量が多く、子供の横断が不安	町道日中田添線	町(建設) 町(建設)	歩道の設置 歩道橋の設置	対策済
	C-12	金剛新地内	県道	道幅が狭く、特に冬期間の交通が危険	(一) 谷口沢新線	県	スノーボール等の注意喚起	対策済
	C-13	金剛新地内	県道	道幅が狭く、特に冬期間の交通が危険	(一) 谷口沢新線	学校	P T Aによる見守りなど	対策中
	C-14	米沢地内	町道	歩道が狭く、通過交通が多くて危険	町道駅前線	町(建設)	側溝の改修	検討中
	C-15	江崎地内	町道	側溝に蓋が無く、子供と車が転落する	町道野町幅下線	町(建設) 町(建設)	路肩の拡幅 カラー舗装	対策済
	C-16	金剛新地内	県道	水路に転落する恐れがある	(一) 谷口沢新線	県	転落防止柵の設置	対策済
	C-17	沢新～金剛新地内	県道	防犯灯がないため、夜間が暗く危険	(一) 谷口沢新線	町(住民)	防犯灯の設置	対策済
○	C-18	野町地内	県道	歩道が無く、通過交通が多くて危険	(一) 日中五百石線	町(教育)	ソフト対策で対応	検討中
○	C-19	米沢地内	県道	2箇所の横断歩道を渡っている	(一) 日中五百石線	警察	取締りの強化	検討中
○	C-20	米沢地内	【交差点】 県道	民家のブロック塀があり左右の見通しが悪い	(一) 日中五百石線	警察	取締りの強化	検討中
	C-21	江崎地内	県道	転落防止柵に切れ目があり児童の安全に不安がある	(一) 日中五百石線	県	チェーンの設置	検討中
	C-22	江崎地内	県道	集水樹に転落する恐れがある	(一) 日中五百石線	県	グレーチングの設置 (R2 建設課で設置)	対策済
	C-23	江崎地内	町道	隣接する用水に転落する恐れがある	町道野町幅下線	町(農林)	転落防止柵の設置	対策済
○	C-24	野町地内	町道	路面標記をされたがあまり効果がない	町道野町高原線	町(建設)	側溝蓋掛けによる路肩拡幅	対策中
○	C-25	野町地内	町道	スピードを出して通る車が多い	町道日中田添線	町(建設)	車道縮小による路肩確保	検討中
○	C-26	金剛新地内	県道	道幅が狭く、特に冬期間の交通が危険	(一) 谷口沢新線	町(教育)	ソフト対策で対応	検討中
	C-27	野町地内	県道	用水路横断部に柵が無く危険	(一) 日中五百石線	県	転落防止柵の設置	対策済