

立山小学校

要対策箇所一覧
(令和7年10月現在)

立山町内通学路の要対策箇所一覧

令和7年10月現在

【立山小学校】

黒：対策済 赤：対策中 青：検討中

今年度要望 点検箇所	番号	箇所名・住所	対象 道路	通学路の状況・危険の内容	路線名	担当	対策内容と実施状況	
	F-1	宮路地内	県道	外側線が消えかかり、子供と車が 輻輳する	(一) 立山水橋線	県	外側線の引き直し	対策済
	F-2	宮路地内	町道	一部側溝に蓋が無く、幅員が狭い ため、子供と車両が輻輳する	町道岩峠寺宮路線	町(建設)	路肩拡幅(水路の暗渠化)	対策済
	F-3	吉峰野開～栃津地内	林道	山肌が崩れ、落石がある	林道吉峰線	町(農林)	転落防止柵の修繕	対策済
	F-4	宮路～下田地内	町道	用水があつたり、道の幅が狭かつ たりと、車と児童が接触しそうな 時がある	町道下田東中野新線	町(建設)	区画線の引き直し	検討中
	F-5	宮路地内	県道	植え込みが繁り見通しが悪い	(一) 立山水橋線	県	植栽の剪定	対策済
	F-6	宮路地内	【交差点】 県道	信号の青時間が短く子供の横断が 不安	(一) 立山水橋線	警察	歩行者用信号灯器を設置	対策済
	F-7	宮路地内	【交差点】 県道	水路に転落する恐れがある	(一) 立山水橋線	県	転落防止柵の設置	対策済
	F-8	宮路地内	【交差点】 町道	植え込みが繁り見通しが悪い	町道下田東中野新線	町(建設)	植栽の剪定	対策済
	F-9	宮路地内	【交差点】 町道	外側線が消えかかっている	町道下田東中野新線	町(建設)	外側線の引き直し	対策済
	F-10	宮路地内	【交差点】 町道	カーブミラー鏡面の老朽化	町道下田東中野新線	町(住民)	カーブミラー鏡面の更新	対策済
○	F-11	宮路地内	【交差点】 県道	交差点で信号待ちをしている児童 と県道と県道を行き来する車両が 接近している。	(一) 立山水橋線	町(教育)	ソフト対策で対応	検討中
	F-12	宮路地内	【交差点】 町道	交差点での巻き込みの恐れがある	町道五百石道源寺線	町(建設)	植栽の剪定	対策済
	F-13	下田地内	県道	横断歩道があるが、通過交通が多 くて危険	(主) 富山立山公園線	安全協会	「交通安全フラッグ」の設置	対策済
	F-14	吉峰野開地内	町道	外側線が消えている	町道吉峰栃津線	町(建設)	外側線の引き直し	対策済
	F-15	岩峠寺・宮路地内	町道	一部側溝に蓋が無く、幅員が狭い ため、子供と車が輻輳する	町道岩峠寺2号線	町(農林)	転落防止柵の設置	対策済
	F-16	岩峠寺・宮路地内	町道	一部側溝に蓋が無く、幅員が狭い ため、子供と車が輻輳する	町道宮路支線	町(建設)	路肩拡幅(水路の暗渠化) R4.3 施工完了	対策済
	F-17	岩峠寺・宮路地内	町道	横断歩道のない場所で横断せざる を得ない状況にある	町道東中野新道源寺線	町(建設) 町(建設)	路面表示による注意喚起(R3済) 外側線の引き直し、「減速マーク」の追加 R4.7 施工完了	対策済
○	F-18	岩峠寺・宮路地内	県道	見通しが悪く危険	(一) 立山水橋線	町(建設) 警察	防護柵の設置 ダイヤモンドの引き直し	検討中
	F-19	宮路地内	町道	道路が狭く歩道が細いため、通行 する車両と接近して危険である	町道下田東中野新線	町(建設)	路肩拡幅(水路の暗渠化)	対策中
	F-20	上宮地内	県道	通勤時スピードを出していく車が 多く危険である	県道寺坪上市線			検討中
	F-21	宮路地内	町道	道路が狭いうえ、カーブしている ため見通しが悪く、車両の接近に 気づきにくい	町道下田東中野新線	町(建設)	用水蓋掛けによる路肩拡幅	対策中
○	F-22	芦峠寺地内	県道	芦峠寺地区在住でスクールバス通 学の前後、県道を渡ったり、県道 脇を通行したりする	(主) 富山立山公園線	町(教育)	ソフト対策で対応	対策中
○	F-23	宮路地内	町道	道路が狭く歩道が細いため、通行 する車両と接近して危険。	町道下田東中野新線	町(建設)	用水蓋掛けによる路肩拡幅	対策中
○	F-24	東中野新地内	町道	横断歩道が消えかかっている危険	町道東中野新道源寺線	警察	横断歩道の引き直し	検討中