


通学路点検箇所（令和6年7月9日） 一覧

学校名 釜ヶ淵小学校

							小委員会による確認事項	
箇所番号	要望 区分	点検の順番	危険箇所	状況・危険内容	対策優 先順位	検討内容	担当部署	実施対策内容
E-18	継続	1	(一) 米道上瀬戸線 末谷口地内	・ふるさと農道との交差点に信号機が必要である。末谷口から登校する児童を心配し保護者が毎朝交代で交差点の横断を見守っている。	1	路面標記による注意喚起(R3実施) 外側線、「止まれ」の引き直し(R4実施) 歩行者用信号機の設置	県	区画線引き直し
E-19	継続	4	(一) 西大森寺坪線 道源寺地内	・道路が狭く、歩道であるグリーンゾーンがなく危険である。	2	歩行空間の整備	県	区画線引き直し
E-21	継続	2	(一) 西大森寺坪線 寺坪地内	・黒谷川沿いにガードレールがない部分があり、危険である。街灯がなく、暗い時期は特に危ない。	3	転落防止柵の設置	県	転落防止対策を検討
E-15	継続	3	(一) 西大森寺坪線 道源寺地内	・幅員が狭く、子供と車の距離が非常に近い。道路の拡幅工事を希望する。	4	歩行空間の整備	県	路肩拡幅を検討
E-20	継続	5	(一) 西大森寺坪線 道源寺地内	・冬季になると、除雪の雪山で踏切の南側が半分ほどが塞がった状態になり、危険である。	5	除雪業者と調整 積雪時に確認	県	除雪業者と調整
E-17	継続		(主) 立山水橋線 道源寺地内	・積雪時の除雪の際、歩道に硬い雪が溜まる。児童が道路を歩くため危険である。	6	除雪業者との調整 積雪時に確認	県	除雪業者と調整

【釜ヶ渚小学校】 点検位置図



凡 例	
	通 学 路
	対 策 済
	対 策 中
	検 討 中

立山町内通学路の要対策箇所台帳

点検順番
1

対象校区	【釜ヶ淵小学校】	箇所番号	E-18	点検日	令和6年7月9日
箇所名	末谷口地内	路線名	(一) 米道上瀬戸線		
対策担当部署		実施状況	対策済 R 4	対策後の評価	
通学路の状況・危険の内容					
ふるさと農道との交差点に信号機が必要					
対策案の検討			実施対策の内容		
路面標記による注意喚起 (R3実施)			区画線引き直し		
外側線、「止まれ」の引き直し (R4実施)					
歩行者用信号機の設置					
位置図					
現状写真等					
点検状況			対策後		

立山町内通学路の要対策箇所台帳

点検順番
4

対象校区		【釜ヶ渚小学校】	箇所番号	E-19	点検日	
箇所名		道源寺地内		路線名	(一) 西大森寺坪線	
対策担当部署			実施状況	検討中	対策後の評価	
通学路の状況・危険の内容						
道路が狭く、歩道であるグリーンゾーンがなく危険である						
対策案の検討			実施対策の内容			
歩行空間の整備			区画線引き直し			
位置図						
現状写真等						
R5通学路点検						


立山町内通学路の要対策箇所台帳

点検順番
2

対象校区	【釜ヶ淵小学校】	箇所番号	E-21	点検日	令和6年7月9日
箇所名	寺坪地内	路線名	(一) 西大森寺坪線		
対策担当部署		実施状況	検討中	対策後の評価	
通学路の状況・危険の内容					
黒谷川沿いにガードレールがなく、街灯のない道が危険である					
対策案の検討		実施対策の内容			
転落防止柵の設置		転落防止対策を検討			
位置図					
現状写真等					
R5通学路点検					

立山町内通学路の要対策箇所台帳

点検順番
3

対象校区		【釜ヶ淵小学校】	箇所番号	E-15	点検日	令和6年7月9日
箇所名		道源寺地内		路線名	(一) 西大森寺坪線	
対策担当部署			実施状況	検討中	対策後の評価	
通学路の状況・危険の内容						
幅員が狭く、子供と車が輻輳する						
対策案の検討			実施対策の内容			
歩行空間の整備			路肩拡幅を検討			
位置図						
						
現状写真等						
						
R5通学路点検						

立山町内通学路の要対策箇所台帳

点検順番
5

対象校区	【釜ヶ渚小学校】	箇所番号	E-20	点検日	令和6年7月9日
箇所名	道源寺地内	路線名	(一) 西大森寺坪線		
対策担当部署		実施状況	検討中 R 4	対策後の評価	
通学路の状況・危険の内容					
除雪の雪山で踏切の南側が半分ほど塞がった状態が続き危険である					
対策案の検討			実施対策の内容		
除雪業者と調整			除雪業者と調整		
積雪時に確認					
位置図					
現状写真等					
点検状況					

立山町内通学路の要対策箇所台帳

点検順番

対象校区	【釜ヶ淵小学校】	箇所番号	E-17	点検日	令和6年7月9日
箇所名	道源寺地内	路線名	(主) 立山水橋線		
対策担当部署		実施状況	検討中	R 2	対策後の評価
通学路の状況・危険の内容					
除雪時に歩道に雪が溜まる					
対策案の検討			実施対策の内容		
除雪業者との調整			除雪業者と調整		
積雪時に確認					
位置図			現状写真等		
					
					
点検状況					