

立山町内通学路の要対策箇所一覧


令和6年2月現在





【利田小学校】

黒：実施済 赤：対策中 青：検討中

番号	箇所名・住所		対象道路	担当	通学路の状況・危険の内容	路線名	対策内容と実施状況	
D-23	利田地内	【交差点】	町道	町（建設）	信号の北側と南側で歩道が逆側にあるので、横断歩道を2度渡らなくてはならない	町道利田田添線	既設信号の移設を検討	対策中
D-24	利田地内	【交差点】	町道	町（教育）	南北方向に高速で通る車がある	町道五百石利田線	横断歩道のカラー化(R5済)	対策済
D-26	利田地内		町道	町（教育）	登下校時、多くの児童が横断する。車通も多い。	町道五百石利田線	保護者、地区住民への注意喚起	検討中

【利田小学校】 対策位置図



凡 例	
	通学路
	対策済
	対策中
	検討中