

## 立山町内通学路の要対策箇所一覧

令和6年2月現在


### 【高野小学校】

黒：実施済 赤：対策中 青：検討中

番号	箇所名・住所		対象道路	担当	通学路の状況・危険の内容	路線名	対策内容と実施状況	
C-7	野町地内	【交差点】	県道	その他	歩道が無く、通過交通が多くて危険	(一) 日中五百石線	通学路の変更を検討	検討中
C-18	野町地内		県道	その他	歩道が無く、通過交通が多くて危険	(一) 日中五百石線	通学路の変更を検討	検討中
C-19	米沢地内		県道	警察	2箇所の横断歩道を渡っている	(一) 日中五百石線	横断歩道前一旦停止の取締り強化	対策済
C-20	米沢地内	【交差点】	県道	警察	民家のブロック塀があり左右の見通しが悪い	(一) 日中五百石線	横断歩道前一旦停止の取締り強化	対策済
C-24	野町地内		町道	町(建設)	路面標記をされたがあまり効果がない	町道野町高原線	側溝の暗渠化	検討中
C-25	野町地内		町道	町(建設)	スピードを出して通る車が多い	町道日中田添線	横断歩道のカラー化(R5済)	対策済
C-26	金剛新地内		県道	町(教育)	道幅が狭く、特に冬期間の交通が危険	(一) 谷口沢新線	地区住民への注意喚起	検討中

# 【高野小学校】 対策位置図

令和6年2月現在



凡 例	
	通学路
	対策済
	対策中
	検討中